



Verlauf Anzahl der Geschwindigkeitswerte




Auswertezeit Montag, 19. Februar 2018,09:00 - Freitag, 23. Februar 2018,11:00						
Tempolimit	30 km/h	Werte	Fahrzeuge	Vd[km/h]	Vmax[km/h]	V85 [km/h]
Geschwindigkeitsübertretung	58,28 %	22723	2972	31	75	40
DTV	720					
DJV	262800					
Fahrtrichtung	Ankommend					
Bearbeiter:						
Kommentar: Fahrtrichtung Schwimmbad						
Messort: Krandelstraße, Feuerwehrhaus						
Ankommende Fahrzeuge Richtung:						
Abfahrende Fahrzeuge Richtung:						

Verlauf Mittlere und Maximale Geschwindigkeit




Auswertezeit	Montag, 19. Februar 2018,09:00 - Freitag, 23. Februar 2018,11:00					
Tempolimit	30 km/h	Werte	Fahrzeuge	Vd[km/h]	Vmax[km/h]	V85 [km/h]
Geschwindigkeitsübertretung	58,28 %	22723	2972	31	75	40
DTV	720					
DJV	262800					
Fahrtrichtung	Ankommend					
Bearbeiter:						
Kommentar:	Fahrtrichtung Schwimmbad					
Messort:	Krandelstraße, Feuerwehrhaus					
Ankommende Fahrzeuge Richtung:						
Abfahrende Fahrzeuge Richtung:						

Verlauf Anzahl der Fahrzeuge




Auswertezeit	Montag, 19. Februar 2018,09:00 - Freitag, 23. Februar 2018,11:00					
Tempolimit	30 km/h	Werte	Fahrzeuge	Vd[km/h]	Vmax[km/h]	V85 [km/h]
Geschwindigkeitsübertretung	58,28 %	22723	2972	31	75	40
DTV	720					
DJV	262800					
Fahrtrichtung	Ankommend					
Bearbeiter:						
Kommentar:	Fahrtrichtung Schwimmbad					
Messort:	Krandelstraße, Feuerwehrhaus					
Ankommende Fahrzeuge Richtung:						
Abfahrende Fahrzeuge Richtung:						

Verteilung Geschwindigkeit



Auswertezeit	Montag, 19. Februar 2018,09:00 - Freitag, 23. Februar 2018,11:00					
Tempolimit	30 km/h	Werte	Fahrzeuge	Vd[km/h]	Vmax[km/h]	V85 [km/h]
Geschwindigkeitsübertretung	58,28 %	22723	2972	31	75	40
DTV	720					
DJV	262800					
Fahrtrichtung	Ankommend					
Bearbeiter:						
Kommentar:	Fahrtrichtung Schwimmbad					
Messort:	Krandelstraße, Feuerwehrhaus					
Ankommende Fahrzeuge Richtung:						
Abfahrende Fahrzeuge Richtung:						

Verteilung Geschwindigkeit



Auswertezeit	Montag, 19. Februar 2018,09:00 - Freitag, 23. Februar 2018,11:00					
Tempolimit	30 km/h	Werte	Fahrzeuge	Vd[km/h]	Vmax[km/h]	V85 [km/h]
Geschwindigkeitsübertretung	58,28 %	22723	2972	31	75	40
DTV	720					
DJV	262800					
Fahrtrichtung	Ankommend					
Bearbeiter:						
Kommentar:	Fahrtrichtung Schwimmbad					
Messort:	Krandelstraße, Feuerwehrhaus					
Ankommende Fahrzeuge Richtung:						
Abfahrende Fahrzeuge Richtung:						