



Verlauf Anzahl der Geschwindigkeitswerte




Auswertezeit Montag, 12. März 2018,10:00 - Freitag, 16. März 2018,10:00						
Tempolimit	30 km/h	Werte	Fahrzeuge	Vd[km/h]	Vmax[km/h]	V85 [km/h]
Geschwindigkeitsübertretung	63,56 %	18021	2456	33	94	41
DTV	614					
DJV	224110					
Fahrtrichtung	Ankommend					
Bearbeiter:						
Kommentar:						
Messort: Bargloyer Weg, Haus Nr. 15						
Ankommende Fahrzeuge Richtung: Westring						
Abfahrende Fahrzeuge Richtung:						

Verlauf Mittlere und Maximale Geschwindigkeit




Auswertezeit	Montag, 12. März 2018,10:00 - Freitag, 16. März 2018,10:00					
Tempolimit	30 km/h	Werte	Fahrzeuge	Vd[km/h]	Vmax[km/h]	V85 [km/h]
Geschwindigkeitsübertretung	63,56 %	18021	2456	33	94	41
DTV	614					
DJV	224110					
Fahrtrichtung	Ankommend					
Bearbeiter:						
Kommentar:						
Messort:	Bargloyer Weg, Haus Nr. 15					
Ankommende Fahrzeuge Richtung:	Westring					
Abfahrende Fahrzeuge Richtung:						

Verlauf Anzahl der Fahrzeuge




Auswertezeit Montag, 12. März 2018,10:00 - Freitag, 16. März 2018,10:00						
Tempolimit	30 km/h	Werte	Fahrzeuge	Vd[km/h]	Vmax[km/h]	V85 [km/h]
Geschwindigkeitsübertretung	63,56 %	18021	2456	33	94	41
DTV	614					
DJV	224110					
Fahrtrichtung	Ankommend					
Bearbeiter:						
Kommentar:						
Messort: Bargloyer Weg, Haus Nr. 15						
Ankommende Fahrzeuge Richtung: Westring						
Abfahrende Fahrzeuge Richtung:						

Verteilung Geschwindigkeit



Auswertezeit	Montag, 12. März 2018,10:00 - Freitag, 16. März 2018,10:00					
Tempolimit	30 km/h	Werte	Fahrzeuge	Vd[km/h]	Vmax[km/h]	V85 [km/h]
Geschwindigkeitsübertretung	63,56 %	18021	2456	33	94	41
DTV	614					
DJV	224110					
Fahrtrichtung	Ankommend					
Bearbeiter:						
Kommentar:						
Messort:	Bargloyer Weg, Haus Nr. 15					
Ankommende Fahrzeuge Richtung:	Westring					
Abfahrende Fahrzeuge Richtung:						

Verteilung Geschwindigkeit



Auswertezeit Montag, 12. März 2018,10:00 - Freitag, 16. März 2018,10:00						
Tempolimit	30 km/h	Werte	Fahrzeuge	Vd[km/h]	Vmax[km/h]	V85 [km/h]
Geschwindigkeitsübertretung	63,56 %	18021	2456	33	94	41
DTV	614					
DJV	224110					
Fahrtrichtung	Ankommend					
Bearbeiter:						
Kommentar:						
Messort: Bargloyer Weg, Haus Nr. 15						
Ankommende Fahrzeuge Richtung: Westring						
Abfahrende Fahrzeuge Richtung:						