


Verlauf Anzahl der Geschwindigkeitswerte




Auswertezeit Mittwoch, 27. Mai 2015,06:00 - Freitag, 29. Mai 2015,10:00						
Tempolimit	30 km/h	Werte	Fahrzeuge	Vd[km/h]	Vmax[km/h]	V85 [km/h]
Geschwindigkeitsübertretung	42,34 %	555	60	26	62	37
DTV	27					
DJV	9855					
Fahrtrichtung	Ankommend					
Bearbeiter:						
Kommentar:						
Messort: Hubertusweg Höhe Nr. 89						
Ankommende Fahrzeuge Richtung: Hedwigsweg						
Abfahrende Fahrzeuge Richtung:						

Verlauf Mittlere und Maximale Geschwindigkeit




Auswertezeit Mittwoch, 27. Mai 2015,06:00 - Freitag, 29. Mai 2015,10:00						
Tempolimit	30 km/h	Werte	Fahrzeuge	Vd[km/h]	Vmax[km/h]	V85 [km/h]
Geschwindigkeitsübertretung	42,34 %	555	60	26	62	37
DTV	27					
DJV	9855					
Fahrtrichtung	Ankommend					
Bearbeiter:						
Kommentar:						
Messort: Hubertusweg Höhe Nr. 89						
Ankommende Fahrzeuge Richtung: Hedwigsweg						
Abfahrende Fahrzeuge Richtung:						

Verlauf Anzahl der Fahrzeuge




Auswertezeit Mittwoch, 27. Mai 2015,06:00 - Freitag, 29. Mai 2015,10:00						
Tempolimit	30 km/h	Werte	Fahrzeuge	Vd[km/h]	Vmax[km/h]	V85 [km/h]
Geschwindigkeitsübertretung	42,34 %	555	60	26	62	37
DTV	27					
DJV	9855					
Fahrtrichtung	Ankommend					
Bearbeiter:						
Kommentar:						
Messort: Hubertusweg Höhe Nr. 89						
Ankommende Fahrzeuge Richtung: Hedwigsweg						
Abfahrende Fahrzeuge Richtung:						

Verteilung Geschwindigkeit



Auswertezeit	Mittwoch, 27. Mai 2015,06:00 - Freitag, 29. Mai 2015,10:00					
Tempolimit	30 km/h	Werte	Fahrzeuge	Vd[km/h]	Vmax[km/h]	V85 [km/h]
Geschwindigkeitsübertretung	42,34 %	555	60	26	62	37
DTV	27					
DJV	9855					
Fahrtrichtung	Ankommend					
Bearbeiter:						
Kommentar:						
Messort:	Hubertusweg Höhe Nr. 89					
Ankommende Fahrzeuge Richtung:	Hedwigsweg					
Abfahrende Fahrzeuge Richtung:						

Verteilung Geschwindigkeit



Auswertezeit	Mittwoch, 27. Mai 2015,06:00 - Freitag, 29. Mai 2015,10:00					
Tempolimit	30 km/h	Werte	Fahrzeuge	Vd[km/h]	Vmax[km/h]	V85 [km/h]
Geschwindigkeitsübertretung	42,34 %	555	60	26	62	37
DTV	27					
DJV	9855					
Fahrtrichtung	Ankommend					
Bearbeiter:						
Kommentar:						
Messort:	Hubertusweg Höhe Nr. 89					
Ankommende Fahrzeuge Richtung:	Hedwigsweg					
Abfahrende Fahrzeuge Richtung:						