


Verlauf Anzahl der Geschwindigkeitswerte




Auswertezeit Montag, 13. Juli 2015,09:00 - Freitag, 17. Juli 2015,06:00						
Tempolimit	30 km/h	Werte	Fahrzeuge	Vd[km/h]	Vmax[km/h]	V85 [km/h]
Geschwindigkeitsübertretung	51,46 %	10157	1242	29	96	40
DTV	317					
DJV	115705					
Fahrtrichtung	Ankommend					
Bearbeiter:						
Kommentar: zw. Friedhof und RWG						
Messort: Lehmkuhlenweg						
Ankommende Fahrzeuge Richtung: Südring						
Abfahrende Fahrzeuge Richtung:						

Verlauf Mittlere und Maximale Geschwindigkeit




Auswertezeit Montag, 13. Juli 2015,09:00 - Freitag, 17. Juli 2015,06:00		Werte	Fahrzeuge	Vd[km/h]	Vmax[km/h]	V85 [km/h]
Tempolimit	30 km/h	10157	1242	29	96	40
Geschwindigkeitsübertretung	51,46 %					
DTV	317					
DJV	115705					
Fahrtrichtung	Ankommend					
Bearbeiter:						
Kommentar:	zw. Friedhof und RWG					
Messort:	Lehmkuhlenweg					
Ankommende Fahrzeuge Richtung:	Südring					
Abfahrende Fahrzeuge Richtung:						

Verlauf Anzahl der Fahrzeuge




Auswertezeit Montag, 13. Juli 2015,09:00 - Freitag, 17. Juli 2015,06:00						
Tempolimit	30 km/h	Werte	Fahrzeuge	Vd[km/h]	Vmax[km/h]	V85 [km/h]
Geschwindigkeitsübertretung	51,46 %	10157	1242	29	96	40
DTV	317					
DJV	115705					
Fahrtrichtung	Ankommend					
Bearbeiter:						
Kommentar:	zw. Friedhof und RWG					
Messort:	Lehmkuhlenweg					
Ankommende Fahrzeuge Richtung:	Südring					
Abfahrende Fahrzeuge Richtung:						

Verteilung Geschwindigkeit



Auswertezeit	Montag, 13. Juli 2015,09:00 - Freitag, 17. Juli 2015,06:00					
Tempolimit	30 km/h	Werte	Fahrzeuge	Vd[km/h]	Vmax[km/h]	V85 [km/h]
Geschwindigkeitsübertretung	51,46 %	10157	1242	29	96	40
DTV	317					
DJV	115705					
Fahrtrichtung	Ankommend					
Bearbeiter:						
Kommentar:	zw. Friedhof und RWG					
Messort:	Lehmkuhlenweg					
Ankommende Fahrzeuge Richtung:	Südring					
Abfahrende Fahrzeuge Richtung:						

Verteilung Geschwindigkeit



Auswertezeit Montag, 13. Juli 2015,09:00 - Freitag, 17. Juli 2015,06:00						
Tempolimit	30 km/h	Werte	Fahrzeuge	Vd[km/h]	Vmax[km/h]	V85 [km/h]
Geschwindigkeitsübertretung	51,46 %	10157	1242	29	96	40
DTV	317					
DJV	115705					
Fahrtrichtung	Ankommend					
Bearbeiter:						
Kommentar:	zw. Friedhof und RWG					
Messort:	Lehmkuhlenweg					
Ankommende Fahrzeuge Richtung:	Südring					
Abfahrende Fahrzeuge Richtung:						